DACIA Lodgy

(Heckbereich des Fahrzeugs) : 3448005

Ein von KYB durchgeführter Test, ergab in der Auswertung folgendes Ergebnis um Geräusche von der Hinterachse nach dem Stoßdämpferwechsel zu vermeiden: Der Stoßdämpfer muss mit der gezahnten Fläche, am oberen Auge, zur Karosserie montiert werden. Sollte dies nicht beachtet werden könnten während der Fahrt, Geräusche entstehen.

Karosserie

Das obere Auge des KYB Stoßdämpfers



Einbau