

Informacije o proizvodu


DACIA Lodgy (Stražnji dio): 3448005

Nakon izvedenih ispitivanja montaže amortizera, pokazalo se da njegovo gornje uho mora imati na jednoj strani zupčastu površinu koja će određivati položaj za montažu na tijelo vozila. Inače se tijekom vožnje može pojaviti neugodna buka.

Tijelo vozila



Gornje uho KYB amortizera



Montaža

