

Informacja produktowa

DACIA Lodgy (tył): 3448005


Po przeprowadzonych testach montażu amortyzatora okazało się, iż jego górne ucho musi posiadać z jednej strony ząbkowaną powierzchnię, która będzie definiowała pozycję montażu do nadwozia pojazdu. W przeciwnym razie podczas jazdy mogą pojawić się uciążliwe hałasy.

Luty 2016

Nadwozie pojazdu



Górne ucho amortyzatora KYB



Montaż

