


Informacja produktowa

TOYOTA RAV4 (przód): SM5639

Podczas wymiany górnego zestawu montażowego należy zwrócić szczególną uwagę na kształt tłoczyska. Amortyzatory KYB 339031/32 posiadają płaską powierzchnię na zakończeniu trzpienia tłoczyska, do której należy odpowiednio dopasować zestaw montażowy górnego mocowania. Płaska powierzchnia blokuje tłoczysko umożliwiając dokręcanie lub odkręcanie nakrętki mocującej. Jeśli użyjesz niewłaściwego zestawu montażowego, prawidłowe zamontowanie części będzie niemożliwe


Luty 2016

Amortyzatory KYB 309031/32



OE:

48609-0R010 i KYB SM5658
 48609-42020
 48619-0R010
 48619-42010



OE:

48609-12500 i KYB SM5639
 48609-12570
 48609-42030
 48609-42060

